

Przedmiar robót

Wymiana wpustu, Uszczelnienie pokrycia i muru okalającego dach byłego tarasu, naprawa kominów wysokich, likwidacja wentylatora z pracami towarzyszącymi komina kuchennego - DACH NISKI w IV Oddziale

Data: 2021-10-23

Budowa: (blachy, łączenia i mocowania); wymiana rury spustowej na rurę o większej średnicy (jeżeli to możliwe);)

Obiekt: budynek żłobka - Oddział 4

Zamawiający: Żłobki Miejskie, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne					
Naprawa komina wentylacyjnego w IV Oddziale					
1 KNR 401/726/1 (1)					
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III - na kominie- przyjęto 25 % $((0,7+0,55)*2*4,2+0,7*0,55)*0,25$			=	2,721250	
				2,721	m2
2 Nr STWiOR: SST4					
ORGB 202/1134/2 (2)					
Gruntowanie podłoży, preparatem Atlas Uni Grunt				2,721	m2
3 Nr STWiOR: SST4					
KNR 202/1505/11					
Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową $(0,7+0,55)*2*4,2+0,7*0,55$			=	10,885000	
				10,885	m2
4 Kalkulacja indywidualna					
Demontaż istniejącego wentylatora dachowego i montaż na kominie z kuchni wywietrzaka dachowego wraz z podsawą dachową				1	kpl
2 kominy ponad tarsem					
5 KNR 401/726/1 (1)					
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III - na kominach- przyjęto 25 %					
1	$(1,65+2*0,45)*1,45*0,25$	=	0,924375		
2	$(0,95+2*0,45)*1,45*0,25$	=	0,670625		
3	$(0,95+2*0,45)*1,45*0,25$	=	0,670625		
4	$(1,65+2*0,45)*1,45*0,25$	=	0,924375		
				3,190	m2
6 Nr STWiOR: SST4					
ORGB 202/1134/2 (2)					
Gruntowanie podłoży, preparatem Atlas Uni Grunt				3,19	m2
7 Nr STWiOR: SST4					
KNR 202/1505/11					
Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową					
1	$(1,65+2*0,45)*1,45$	=	3,697500		
2	$(0,95+2*0,45)*1,45$	=	2,682500		
3	$(0,95+2*0,45)*1,45$	=	2,682500		
4	$(1,65+2*0,45)*1,45$	=	3,697500		
				12,760	m2
8 KNR 202/602/1					
Wykonanie zabezpieczenie nakryw kominów - izolacja powłokowa wykonywana na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa					
1	$(1,65+0,1)*(0,45+0,1)$	=	0,962500		
2	$(0,95+0,1)*(0,45+0,1)$	=	0,577500		
3	$(0,95+0,1)*(0,45+0,1)$	=	0,577500		
4	$(1,65+0,1)*(0,45+0,1)$	=	0,962500		
				3,080	m2
9 KNR 202/602/2					
jw. lecz , dodatek za następną warstwę				3,08	m2
3 Naprawa nieszczelnych miejsc pokrycia papowego dachu niskiego - taras					
10 KNRW 202/504/1					
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe.(należy zastosować papę termozgrzewalną na osnowie włókniny poliestrowej, asfalt modyfikowany elastomerem SBS. grubość 5,2 mm.) $18,75*6,0$			=	112,500000	
				112,500	m2
11 KNNR 8/211/8					
Wpust dachowy: oczyszczenie i wymiana (w tym kosz siatkowy), uszczelnienie-analogia				2	kpl
12 KNRW 202/504/3					
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną o parametrach jw., obróbki z papy nawierzchniowej, z zamocowaniem listwy systemowej i uszczelnieniem listwy kitem trwaleplastycznym oraz klinem systemowym					
murki					
	$18,55*(0,8+0,4)+6,0*(0,8+0,4)$	=	29,460000		
	$1,7*(0,5+0,25+0,5+0,2)$	=	2,465000		
				31,925	m2
13 KNRW 202/504/3					
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną o parametrach jw., obróbki z papy nawierzchniowej, z zamocowaniem listwy systemowej i uszczelnieniem listwy kitem trwaleplastycznym oraz klinem systemowym - kominy					
1	$(1,65+2*0,45)*0,8$	=	2,040000		
2	$(0,95+2*0,45)*0,8$	=	1,480000		
3	$(0,95+2*0,45)*0,8$	=	1,480000		
4	$(1,65+2*0,45)*0,8$	=	2,040000		
				7,040	m2
14 KNR 401/533/2					
Wymiana obróbek blacharskich, blacha tytanowo-cynkowa					
nakrywa ogniomuru					
	$18,55*0,6+6,0*0,6$	=	14,730000		
pasy kątowe-kominy					
	$7,04/0,4*0,2$	=	3,520000		
pasy kątowe-ogniomuru					
	$18,55*0,3*2+6,0*0,3$	=	12,930000		
	$1,7*0,3*2$	=	1,020000		
				32,200	m2

Spis działów

Lp.	Nr CPV	Opis
1	45453000-7	Naprawa komina wentylacyjnego w IV Oddziale
2		kominy ponad tarsem
3		Naprawa nieszczelnych miejsc pokrycia papowego dachu niskiego - taras

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Zysk

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Naprawa komina wentylacyjnego w IV Oddziale	
2	kominy ponad tarsem	
3	Naprawa nieszczelnych miejsc pokrycia papowego dachu niskiego - taras	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		